

SHOWA

7580

Guanto monouso, 100% nitrile, blu cobalto, senza talco, senza silicone, lunghezza 240 mm spessore 0.20 mm

[CARATTERISTICHE

- 100% nitrile senza plastificanti, senza talco e silicone
- Qualità SHOWA: AQL 0.65
- Doppia clorinazione
- Resistenza alla rottura: 20N
- Allungamento alla rottura (%) = 500
- Doppia marcatura: DPI e dispositivo medicale
- Lunghezza 240 mm e spessore 0,20 mm

[VANTAGGI

- Il guanto più spesso offre maggiore resistenza alle sostanze chimiche
- Evitano i rischi di allergia al lattice tipo I
- Alta protezione dalla penetrazione e fuoriuscite di sostanze chimiche
- Guanto clorinato per offrire maggior comfort e per ridurre l'adesione
- Effetto seconda pelle, consistenza più morbida, facile da indossare
- Formulazione a coefficiente ridotto per migliorare la vestibilità e ridurre l'affaticamento
- Finitura testurizzata sulle dita per migliorare la presa

[SETTORE

-  **Aerospaziale**
-  **Automotive**
-  **Chimico**
-  **Elettronica**
-  **Alimentare**
-  **Sanità**
-  **Laboratorio**
-  **Farmaceutico**
-  **Editoria**

[APPLICAZIONI IDEALI

- Maneggiare componenti complessi
- Assemblaggio di precisione di pezzi rivestiti con uno strato di grasso
- Officine di verniciatura e spruzzatura
- HoReCa
- Servizi di emergenza
- Medica
- Citostatici
- Laboratorio, farmaceutica e analisi
- Farmaceutico e principi attivi



MATERIALE

- Monouso

RIVESTIMENTO

- Nitrile



NORME



SHOWA
7580



CONFEZIONAMENTO

- 20 Erogatori per cartone
- 50 Guanti per erogatore
- 1000 Guanti per cartone



TAGLIE

- 7/S
- 8/M
- 9/L
- 10/XL
- 11/XXL



COLORE

- Blu cobalto



SPESSORE

- 0.20mm



[POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

SHOWA
7540



MATERIALE
Single use
RIVESTIMENTO
Nitrile
CATEGORIA
Monouso

SHOWA
7545



MATERIALE
Single use
RIVESTIMENTO
Nitrile
CATEGORIA
Monouso

SHOWA
7585



MATERIALE
Single use
RIVESTIMENTO
Nitrile
CATEGORIA
Monouso

SHOWA
7555



MATERIALE
Single use
RIVESTIMENTO
Nitrile
CATEGORIA
Monouso

[ISTRUZIONI PER L'USO

Questi guanti proteggono dai rischi di natura chimica e meccanica illustrati. Non usare guanti che mostrino segni di usura. Se necessario, lavare la super cie esterna del guanto con acqua corrente. Gettare i guanti usati ai sensi delle normative localmente vigenti. Non indossarli quando sia possibile impigliarsi nelle parti mobili di macchinari.

[ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Descrizioni, caratteristiche, applicazioni e foto sono fornite a puro titolo indicativo e non costituiscono in alcun modo un impegno contrattuale. Il produttore si riserva la facoltà di apportarvi qualsivoglia modifica ritenuta necessaria.

Mettiti in contatto

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved